

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход газированного бурового раствора	1
Б	Выход газа	1
В	Выход шлама	1
Г	Выход дегазированного бурового раствора	1

